

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

哈量標準校準量塊

1mm/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm11/12/13/14/15/16/17



精准 耐磨 細膩 規格齊全

規格：1/2/3.....100/125.....1000mm

【量塊的用途】

- 作為長度標準，傳遞尺寸量值。
- 作為檢定測量器具的示值誤差。
- 作為標準件，用比較法測量工件尺寸，或用來標準、調整測量器具的零位。
- 用於直接測量零件尺寸。
- 用於精密機床的調整和機械加工中精密劃線。

【量块的特点】

- ◆ 采用优质钢材经良好的热处理加工而成。
- ◆ 精度高、形状简单、量值稳定、耐磨性好、使用方便。
- ◆ 除每块可单独作为特定的量值使用外，还可以组合成所需的各种不同尺寸使用。



【量块使用注意事项】

1. 使用前，先在汽油中洗去防锈油，再用清洁的麂皮或软绸擦干净。不要用棉纱头去擦量块的工作面，以免损伤量块的测量面。
2. 清洗后的量块，不要直接用手去拿，应当用软绸衬起来拿。若必须用手拿量块时，应当把手洗干净，并且要拿在量块的非工作面上。
3. 把量块放在工作台上时，应使量块的非工作面与台面接触。不要把量块放在蓝图上，因为蓝图表面有残留化学物，会使量块生锈。
4. 不要使量块的工作面与非工作面进行推合，以免擦伤测量面。
5. 量块使用后应及时在汽油中清洗干净，用软绸揩干后，涂上防锈油，放在专用的盒子里。若经常需要使用，可在洗净后不涂防锈油，放在干燥缸内保存。绝对不允许将量块长时间的粘合在一起，以免由于金属粘结而引起不必要损伤。