

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

无刷强磁电机

无刷锂电 自由切磨

从消费者需求出发 用科技让生活更美好



大容量电池



无刷强劲电机



纤细手柄



多轴承联动

所以您需要 一台锂电角磨机

专业切割 锋利 耐用 稳定的



金属切割



金属打磨



瓷砖切割



木材打磨



金属抛光



瓷砖打磨



木材切割

强劲散热 寿命更长

螺旋式吸风效果 快速散热 耐久作业不烫手



部件展示



安装步骤



①先将砂轮罩安装上，确保砂轮罩封闭侧朝向操作员；



②将内法兰安装在芯轴上，把砂轮装在内法兰盘上；



③然后锁紧螺母拧紧在芯轴上

①开机前要确保开关在关的位置，手要握紧机身防止开机瞬间脱手。

②电机工作会产生热量，齿轮摩擦同样也会产生热量，机器内部有风扇起到散热作用，温度适中，塑料机体部分发热在手感能承受范围内是为正常。

③当机器停止时，风扇停止散热，温度会透过头壳铝体部分散热，此时头壳发热是为正常。新机器因齿轮新磨合，发热亦更为明显，使用一段时间后，温度会有所改善。

锂电产品充电注意事项

- ① 锂电池怕冷也怕热，不要在极端的环境下使用，尤其夏天不要把锂电产品及电池放在太阳底下暴晒
- ② 锂电产品充满电之后及时拔掉充电器电源，尽量减少过充
- ③ 要用适配的充电器充电，避免大电流，对电池造成伤害
- ④ 充电过程中电池发热应停止充电及使用，及时更换电池，人为看管对锂电进行充电安全更安心
- ⑤ 充电器及电池应远离卧室，周边杜绝可燃物，并保持干燥

赠送配件大礼包



- ① 自粘砂纸*3
- ② 百叶抛光片
- ③ 羊毛轮
- ④ 金属切片*3
- ⑤ 自粘盘
- ⑥ 防护罩
- ⑦ 扳手
- ⑧ 压板*2
- ⑨ 副手柄

...

切/磨/抛/锯 一应俱全



自粘砂纸×5



百叶轮



自粘盘



羊毛轮



防护罩



压板×2



扳手



手柄



砂轮片×3



链轮



扳手



套筒



链条*2



角磨机改电链锯转换支架



塑盒