



3.2 其余



- 1、制件表面应光亮，无气泡、缺胶、拉伤、缩水、云纹和水花等缺陷；
- 2、无工艺废料；
- 3、未注公差按GB/T 1804-f级；
- 4、产品颜色根据客户要求。

开关键帽

A17 (四)

[illegible]