



### 3.2

### 技术要求

- 1、制件表面应光亮,无气泡、缺胶、拉伤、缩水、云纹和水花等缺陷;
- 2、无工艺废料;
- 3、未注公差按GB/T 1804-f级;
- 4、产品颜色根据客户要求。

开关键帽