

AZ8000 是非接触式的光电转速表，AZ8001 是接触式的转速表，每分钟可测量 10-99999 转，测量精度高，体积小，便于携带，并且具有最大值、最小值、平均值测量。

AZ8000 光电式转速表 AZ8001 接触式转速表特点:

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

- 非接触式转速测量 (仅 AZ8000)
- 接触式转速测量 (仅 AZ8001)
- 简单容易操作
- 自动换挡
- 20 分钟内未操作自动关机
- 低电压显示
- 保留最大/最小/平均值



AZ8000 非接触式转速表参数:

量程范围	10~99999 转速 RPM
分辨率	0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM
准确度	0.04% ±2dgts
反应时间	1 秒(>60 rpm) > 1 秒 (10 ~ 60 rpm)
显示方式	LCD 显示五位数
功能	保留最大/最小/平均值
尺寸	124(L)x50(W)x33(H)mm
重量	140g
供电电源	9V 电池

AZ8000 接触式转速表标准附件: 纸盒， 电池， 反光贴纸， 使用说明书

AZ8001 接触式转速表参数

可变换转速单位	转速量程范围	解析度	准确度
RPM 每分钟旋转数	10.000~99999 RPM	0.001/ 0.01 /0.1 /1	0.04% ±2dgts
M/Min 米/每分钟	1.0000~9999.9 M/MIN	0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1	0.04% ±2dgts
Ft/Min 英尺/每分钟	3.0000~30000 FT/MIN	0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1	0.04% ±2dgts
Yd/Min 码/每分钟	1.0000~10000 YD/MIN	0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1	0.04% ±2dgts
反应时间	1 秒(>60 rpm) > 1 秒 (10 ~ 60 rpm)		
显示方式	LCD 显示五位数		
功能	保留最大/最小/平均值		
尺寸	124(L)x50(W)x33(H)mm		
重量	140g		
供电电源	9V 电池		

AZ8001 接触式转速表标准附件: 纸盒， 电池， 使用说明书