


10格可逆系列



型号	温度范围	温度点
10格0-50°C	0-50°C	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ° C
10格50-100°C	50-100°C	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100° C

更多应用

用于服装制衣行业定型机的温度测试;
 用于钢铁板材行业的板温测试204-260度(所以也叫板温纸);
 用于表面处理喷涂行业炉温测试;
 用于电力行业电机开关母线温度监控; 71-110度;
 用于PCB板IC温度测试的微小型测温纸;
 用于星级酒店的洗碗机消毒柜的71度82度单格测温纸
 用于冷链的低于环境温度的冷链测温纸-5度, -8度
 以至于蘑菇养殖, 用于大棚内温度的监控 等等....所有需要测试温度的场合
 加热。



测温纸的使用、储存说明：

- 1.首先把需要测试的部位擦干净，将测试纸粘贴在需要测试的物体表面，（禁止贴在水质或油质表面）。
- 2.测温纸贴好后在1分钟之内显示温度，测温条中间部位的格子会由下向上逐渐变色，温度以颜色最深的部位所对应的温度为准。
- 3.没有达到温度或者呈灰色的部位可以继续使用。
- 4.测温纸存放在干净且避光的地方，以避免受潮变质，高温变色。