

## PS-9302 PRESSURE METER, full line

### 多功能壓力計

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### Description :

- \* Meter connects with 2, 5, 10, 20, 50, 100, 400 bar sensor, no calibration procedures are necessary when change a new sensor.
- \* Bar, PSI, Kg/cm<sup>2</sup>, inch/Hg, mm/Hg, inch/H<sub>2</sub>O, meter/H<sub>2</sub>O, Atmosphere.
- \* Data hold, Memory (Max., Min.), RS232.
- \* Size : 180 x 72 x 32 mm.
- \* 主機適用：2, 5, 10, 20, 50, 100, 400Bar 等壓力感應器，可針對不同壓力測量更換適合之壓力感應器。(隨機止付 1 只感應器，其餘為選購品.)
- \* 8 種單位選擇切換：Bar, PSI, Kg/cm<sup>2</sup>, inch/Hg, mm/Hg, inch/H<sub>2</sub>O, meter/H<sub>2</sub>O, Atmosphere.
- \* 可記錄最大/最小值及讀值鎖定.
- \* RS-232/USB 連接介面(軟體選購).
- \* Size : 180x72x32mm

## PS-93MA-XXBAR

### PRESSURE TRANSDUCER, 4-20 mA output

#### 壓力傳送器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### Description :

- \* 6 models : 2/5/10/20/50/100/400 bar.
- \* Zero pressure - 4 mA, Full scale - 20mA.
- \* Power supply : DC 9V to 30V.
- \* 4 wires : 2 wires for power, two wires for signal.
- \* 五種型號供選擇 : PS93MA-2BAR(0~2BAR/29PSI),  
PS93MA-5BAR(0~5BAR/72.5PSI),  
PS93MA-10BAR(0~10BAR/145PSI),  
PS93MA-20BAR(0~20BAR/290PSI),  
PS93MA -50BAR(0~50BAR/725PSI),
- \* 輸出訊號直流(DC)4~20mV.
- \* 工作電源 : 直流(DC)9~30V.
- \* 精確度 :  $\pm 1\%$
- \* Size : 直徑 30mm x 長 85mm

## PS-93DV-XXBAR

### PRESSURE TRANSDUCER, DC 100 mV output

#### 壓力傳送器



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

#### Description :

- \* 6 models : 2/5/10/20/50/100/400 bar.
- \* Zero pressure - 0 DCV, Full scale - 100 mV.
- \* Power supply : DC 9V to 30V.
- \* 4 wires : 2 wires for power, two wires for signal.
- \* 五種型號供選擇 : PS93DV-2BAR(0~2BAR/29PSI),  
PS93DV-5BAR(0~5BAR/72.5PSI),  
PS93DV-10BAR(0~10BAR/145PSI),  
PS93DV-20BAR(0~20BAR/290PSI),  
PS93DV-50BAR(0~50BAR/725PSI),
- \* 輸出訊號直流(DC)0~100mV.
- \* 工作電源 : 直流(DC)9~30V.
- \* 精確度 :  $\pm 1\%$
- \* Size : 直徑 30mm x 長 85mm