



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PCI BUS 主機板偵錯卡

IBM PC 相容的主機板會將錯誤代碼送到 I/O Port80h

本卡的 SEG1、SEG0 即可顯示主機板的錯誤代碼

COMPAQ 主機板會將錯誤代碼送到 I/O Port84h, 85h

本卡的 SEG5、SEG4、SEG3、SEG2 即可顯示其錯誤代碼

針對 IBM PC 相容的主機板，亦可利用 I/O Port84h, 85h
協助軟體偵錯