


溫濕表廣泛應用於《家庭，實驗室，養殖業，儀器儀錶車間，圖書館，醫院，電腦微機房， 等等 》
尤其是隨著人們生活水平得不斷提高，空調，暖氣進入家庭，賓館，飯店，測量環境溫濕度更為重要。



型號 GJWS-B1

測量範圍：

溫度 $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$

濕度 $0\%\text{RH} - 90\%\text{RH}$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術指標：

溫度	10°C 以下 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$	10°C 以下 $-25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$	25°C 以上 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
濕度	$40\%\text{RH}$ 以下 $\pm 7\%\text{RH}$	$40\%\text{RH}$ 以下 $-75\%\text{RH} \pm 5\%\text{RH}$	$75\%\text{RH}$ 以上 $\pm 7\%\text{RH}$

最佳環境溫濕度參考值：

- 人體最適宜得環境：溫度 $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $45\%\text{RH} \pm 75\%\text{RH}$
- 居室環境： $40\%\text{RH} \pm 70\%\text{RH}$
- 圖書館，美術館，博物館： $40\%\text{RH} \pm 60\%\text{RH}$
- 電腦微機房，通訊機房： $45\%\text{RH} \pm 60\%\text{RH}$
- 衣料，棉毛紡織品存放： $40\%\text{RH} \pm 60\%\text{RH}$
- 奶製品存放： $50\%\text{RH} \pm 60\%\text{RH}$
- 水果存放： $60\%\text{RH} \pm 70\%\text{RH}$
- 最有利得防病，治病環境： $30\%\text{RH} \pm 50\%\text{RH}$