

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高精度温度计

四种型号品质如一

1秒采样高达50次



单双路测温可选

单路: UT321 UT323
双路: UT322 UT325

基本功能						
型号		量程	UT321	UT322	UT323	UT325
单路T1/双路T1、T2			单路T1	双路T1、T2	单路T1	双路T1、T2
温度	K-类	-200°C ~ 1372°C (-328°F ~ 2501°F)	±(0.5%+0.8)	±(0.5%+0.8)	±(0.2%+0.6)	±(0.2%+0.6)
	J-类	-210°C ~ 1200°C (-346°F ~ 2192°F)	±(0.5%+0.8)	±(0.5%+0.8)	±(0.2%+0.6)	±(0.2%+0.6)
	T-类	-250°C ~ 400°C (-418°F ~ 752°F)	±(0.5%+0.8)	±(0.5%+0.8)	±(0.2%+0.6)	±(0.2%+0.6)
	E-类	-150°C ~ 1000°C (-238°F ~ 1832°F)	±(0.5%+0.8)	±(0.5%+0.8)	±(0.2%+0.6)	±(0.2%+0.6)
	R-类	0.0°C ~ 1767°C (+32°F ~ 3212°F)	X	X	±(0.2%+2)	±(0.2%+2)
	S-类	0.0°C ~ 1767°C (+32°F ~ 3212°F)	X	X	±(0.2%+2)	±(0.2%+2)
	N-类	-200°C ~ 1300°C (-328°F ~ 2372°F)	X	X	±(0.2%+1.5)	±(0.2%+1.5)
显示分辨率		0.1°C (当数值 > 999.9°C:显示为1°C)	√	√	√	√
特殊功能						
°C/°F/K 选择			√	√	√	√
数字保持			√	√	√	√
自动关机			√	√	√	√
低电压显示			√	√	√	√
最大值			√	√	√	√
最小值			√	√	√	√
平均值			√	√	√	√
数据存储			100	100	100	100
USB 数据传输			√	√	√	√
高限值报警			X	X	√	√
低限值报警			X	X	√	√
超限值信号输出			X	X	√	√
LCD 背光			√	√	√	√
自动校准			X	X	√	√
断电记忆			√	√	√	√



双路同时精准测温

温度实时测量，随时显示温度细微变化，省事省力



3种温度测量模式

测量温度单位一键随时转换，方便快捷





UT321	1.彩盒 2.机器 3.USB连接线 4.说明书 5.保修卡 6.光盘 7.测温探头 8.电池
UT322	1.彩盒 2.机器 3.USB连接线 4.说明书 5.保修卡 6.光盘 7.测温探头X2 8.电池
UT323	1.彩盒 2.机器 3.USB连接线 4.说明书 5.保修卡 6.光盘 7.测温探头 8.电池
UT325	1.彩盒 2.机器 3.USB连接线 4.说明书 5.保修卡 6.光盘 7.测温探头X2 8.电池