

3*140 鍍鈦金鋼石銼刀(平)

【金剛石銼刀的用途】：

alt 金剛石的銼幾乎可以銼任何東西可以挫動任何車刀板，甚至是硬度 69 的神秘高速鋼，但不能用來脩大形，只能用來修細節，用它銼刀刀的時候沿著刀刀的方向能推銼出工整的刃線。粘火硬質合金，高硬度的鋼鐵，陶瓷，玻璃等，alt 是軸承、模具、齒輪等行業的工件生產加工也可用於硬度較高而脆的非金屬材料的加工，如玻璃，陶瓷，珠寶玉器等，alt 還可用於橄欖核去皮，局部打磨整形，非常經久耐用哦。

鍍鈦金剛砂顆粒 柄體鍍鈦處理不易生鏽



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)