

# HF-1000g/0.1g 翻蓋口袋秤

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## Product Specification

Tare Function

Backlight LCD Display

Large Stainless Steel Tray

Option For 6 Units g/oz/ct/ozt/gn/dwt(tl)

Powered By 2XAAA Batteries

One Touch Calibration-ON Key

## 技術指標

型號	HF100	HF200	HF300	HF500	HF1000
最大秤量	100g	200g	300g	500g	1000g
校正砝碼	100	200	300	500	1000
分辨率 d	0.01g	0.1 (0.01g)	0.1g	0.1g	0.1g
電源	2 節七號電池 (AAA)				

## 操作說明

- 1 按 ON/OFF 鍵為開機/關機
- 2 按 TAKE 鍵
- 3 按 MODE 鍵為單位轉換，單位有 g/oz/dwt/ozt/ct，循環顯示
- 4 按 MEM 鍵為計數功能。取樣本數 100/75/50/25 放上，按 MEM 鍵不放將顯示 100，此時按 MODE 鍵將切換取樣數，按下 MEM 鍵即開始計數，按 MODE 鍵退出
- 5 本機有自動關機功能，當電池電力不足時，電池指示符將會閃爍，此使用有可能不正確和不穩定，建議更換電池
- 6 校正：按住 MODE 鍵 3 秒，顯示” GAL” 時再釋放。接著又按 MODE 鍵顯示 “ ” XXg，然後把相對應法碼放在秤盤上，等到顯示變為法碼重量值時，即為校正完畢

1 ct	[MET.CARAT]	=0.1999694g
1 lb	[AVOERDUPOIS POUND]	=453.59237g
1 oz	[AVOERDUPOIS OUNCE]	=28.349523g
1 ozt	[TROY OUNCE]	=31.34768g
1 dwt	[PENNYWEIGHT]	=1.55517384g

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)