

安装示意图



快拧式9.52mm 雾化系统管道配件大全





亿家清洗设备

销售热线：15267615365



亿家清洗设备

销售热线：15267615365



亿家清洗设备

销售热线：15267615365



2分内丝

正确安装教程



大小卡环，注意顺序和方向

PE管或尼龙管

错误



正确

螺纹拧的过紧

过紧可能会损坏卡环，造成漏水，而且无法重新安装

适度拧紧