

槍型 雷射指標紅外線溫度計

產品特色：

- CE 認證合格
- 簡單、輕巧型、單手可操作
- 背光顯示
- 放開"MEASURE"按鍵後，讀值自動鎖定
- 使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示
- 固定放射率(ϵ) 0.95
- 自動關機功能
- 使用熱電堆感測器((6-14 μ m))
- 附皮套

Model: 110

一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大 1999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。

操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<75%R.H.。

儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C $\pm$ 5°C，相對濕度<75%R.H.。

自動關機：15 秒。

尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。

溫度規格：

感測器：熱電堆(6-14 μ m)

範圍：-30°C 至 550°C，-22°F 至 1022°F

解析度：0.5/1°C(自動)，1°F

精確度：

$\pm(2^\circ\text{C}/4^\circ\text{F})$ 在-30°C 至 100°C (-22°F 至 212°F)

$\pm(2\%$ 讀值)在 101°C 至 550°C (213°F 至 1022°F)

固定放射率(ϵ)：0.95


視場：1000mm 距離時為 100mm 直徑

雷射規格：

雷射的安全等級為 class II

波長：紅(650nm)

輸出功率：<1mW，class II 雷射產品



圖示偵測點直徑大小隨著溫度計頂端距離的增加而改變

使用場所：

- 量測不易靠近或接觸會造成危險的物體之表面溫度
- 量測配電盤及電機設備的熱點
- 加工流程中溫度量測

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)