

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#2864 顯像劑

[正性] 感光電路板用顯像劑 50g 裝

A. 現像方法：

1. 顯像液調法：請將顯像劑加水 20 倍溶解成顯像液
(例：10g 的顯像劑加水 200c.c.)
2. 顯像：將曝光好的感光電路板置於裝有顯像液之塑膠容器內，圖樣面朝上，輕搖容器或電路板至圖樣清晰即可。(約 1/2-2 分)，如為精密線路請用軟毛刷輕刷之或用噴灑式顯像。
3. 水洗：顯像完請用沖洗，但注意勿為硬物所傷，水洗後就不懼強光了。

B. 參考事項：

1. 液溫：15 ~30 溫高則顯像快，但請勿超過 30 。
2. 顯像液容器不與蝕刻液容器混用。
3. 顯像液經顯像後請於 24 小時內使用，超過時間，顯像速度會變慢甚至失效。
4. 液的疲勞：隨現像的次數，顯像的時間會漸次增長。
5. 液的壽命：普通 50g 顯像劑約可使用 20 片左右的小塊感光電路板。
(10X15cm)
6. 顯像時間：隨感光電路板製造後所經過的時間而使顯像時間增長。